





Prüfzertifikat Prüfvorrichtung für Axial- und Radialpressen

Autorisierte REMS Kundendienstwerkstatt	Service Center REMS ROLLER Neue Rommelshäuser Str. 4 Waiblingen Deutschland
Kunde	REMS SCANDINAVIA A/S 010_001623_K Snedkervej 1 4600 Koege Dänemark
Artikel	Typ 572099 S/N 108008-2013
Sichtprüfung	bestanden 
Kalibrierung Presskraftanzeige	durchgeführt 
Funktionsprüfung	bestanden blaue Plakette 'next test date' (MM/JJ) angebracht 
Prüfplakette mit Testdatum (MM/JJ)	angebracht 
Prüfzange P01 Radial #570099 P01	Prüfzange P01 getauscht
Prüfkopf P02 (Satz) Axial #573099 P02	Keine Wartung durchgeführt. Wurde nicht mitgeschickt.
Prüfzange P03 Radial Mini #578099 P03	Prüfzange P03 getauscht
Prüfadapter P04 Rohraufweiter #575299 P04	Keine Wartung durchgeführt. Wurde nicht mitgeschickt.
Prüfzange P05 Radial #570099 P05	Keine Wartung durchgeführt. Wurde nicht mitgeschickt.
Informationen	Prüfdatum 08.11.2023 Nächste Inspektion am 08.11.2024 Prüfer Alexander Kolod